

Centerlautsprecher R208 vorn im Cockpit Mitte schnarrt

Beitrag von „coala“ vom 11. Januar 2023 um 19:06

Uns hilft es aber auch nicht weiter, wenn du hier urheberrechtlich geschütztes Material einstellst. Das gibt nämlich ratz fatz Ärger mit dem Rechteinhaber, der seine kostenpflichtig zu erwerbenden Inhalte nicht von irgendwo zusammengeklaut auf öffentlich zugänglichen Plattformen sehen will. Sollte schon klar sein, oder?

Ich wüsste jetzt auch nicht recht, inwiefern diese Explosionszeichnungen in Zusammenhang mit deinem Problem in irgendeiner Weise hilfreich sein könnten. Wenn noch keiner dieses Problem hatte, dann gibt es eben auch keine Erfahrungswerte und damit keine Antwort.

Logischer erster Schritt wäre, entweder den Lautsprecher auf Verdacht zu tauschen, oder alternativ am Stecker beim Verstärker probeweise umzupinnen. Dann siehst du ja, ob das Problem mitwandert und die Ursache am Verstärker oder beim Lautsprecher zu suchen ist.

Grüße

Robert