

Wasseraustritt am rechten Schweller nach dem Radlauf

Beitrag von „Me109“ vom 17. Januar 2023 um 16:00

Hallo, habe einen TDI V8 Bj. 2010 mit folgenden Problem.

Am Ende des Vorderen Radlaufes zum Schweller tritt Wasser (Ich denke das ist Kühlwasser) aus.

Hat die Standheizung eine eigene Flüssigkeit und wenn ja wo kann die nachgefüllt werden?

Laufen im Schweller Leitungen die eventuell defekt sind

Vielleicht ist das Problem ja bekannt.

Danke 🤔