

# **Wasseraustritt am rechten Schweller nach dem Radlauf**

**Beitrag von „Bergheimer“ vom 18. Januar 2023 um 09:25**

Moin,

Standheizung ist im Heiz/Kühlkreislauf integriert, keine eigene Flüssigkeit.

Der Verlust sollte sichtbar am Ausgleichsbehälter im Motorraum zu erkennen sein.

Es sind 2 Leitungen, Vorlauf/Rücklauf . Einfach mal Radhausverkleidung runter, dann wird das Bild deutlicher.

VG

didi