

# **Wasseraustritt am rechten Schweller nach dem Radlauf**

**Beitrag von „mi18ha10“ vom 18. Januar 2023 um 15:50**

Hallo,

im linken Radgehäuse laufen hinter der Verkleidung Leitungen von der Klimaanlage. Wenn die Flüssigkeit die ausläuft leicht grünlich ist, dann ist dort höchstwahrscheinlich eine dieser Leitungen undicht. Kühlflüssigkeit ist rot - wenn die richtige verwendet wird - und Klimaflüssigkeit ist grün.

VG

Michael