

Wasseraustritt am rechten Schweller nach dem Radlauf

Beitrag von „Me109“ vom 18. Januar 2023 um 16:41

Nochmal Danke für die Antworten.

Es ist eine geringe Menge die da rausgetropft ist, kleine lacke mit 10 cm Durchmesser auf dem Betongboden.

Klimaanlage wäre denkbar, habe aber keine Fehlermeldung. Ist der Seitenschweller einfach abzunehmen, dann würde ich da mal nachschauen ob ein Defekt erkennbar ist.

VG

Martin