

Motor Ölfeucht V6 TDI 239 PS

Beitrag von „Issn“ vom 21. Januar 2023 um 17:33

Hallo Freunde,

Mein Motor bei meinem V6 TDI L7 Facelift ist Ölfeucht. Wenn ich die Motorhaube öffne sind direkt unter der Abdeckung Ölspritzer und eher auf der Rechten Seite als auf der Linken.

Woran kann das liegen?

Danke schonmal für die zahlreichen antworten.

Grüße

Issn