

Kombiinstrument Ausgefallen. Fahrzeug tag davor abgestellt da war noch alles supi

Beitrag von „nik.friesen“ vom 24. Januar 2023 um 09:35

Fehler gefunden,

die Rückfahrkamera hatte einen Kurzschluss.

Diagnose mit Einbau 718€

neue Kamera vom Freundlichen 456€

Anschluss von der Spritzdüse undicht und hat Kamera von hinten geflutet