

# Welcher ACC Radarsensor ist beim Touareg 7P 1/2015 V6 TDI 262 PS verbaut

Beitrag von „T-Rex74“ vom 27. Januar 2023 um 11:54

Hallöchen,

Und noch ein kleiner Nachtrag. Der Austausch hat 2865€ inklusive einstellen gekostet 😞 .

Ich habe den alten Radarsensor mal geöffnet, der war total oxidiert von innen.

VG

Olaf