

Welcher ACC Radarsensor ist beim Touareg 7P 1/2015 V6 TDI 262 PS verbaut

Beitrag von „kelle“ vom 30. Januar 2023 um 18:36

[Zitat von T-Rex74](#)

Hallöchen,

Und noch ein kleiner Nachtrag. Der Austausch hat 2865€ inklusive einstellen gekostet



Hallo, das klingt ja heftig☹️. Ich hatte mir vor ca 3 Jahren in Albanien mit Bodenkontakt einen Sensor bzw. dessen Haltewinkel verbogen. Zuhause hat man dann bei VW den Halter ersetzt und das System eingestellt. Waren ca 450 €. Der Sensor muss wohl recht stabil sein, der hatte den Schlag überlebt.

Gruß Torsten