

Lenkung Defekt. Werkstatt

Beitrag von „Stan“ vom 1. Februar 2023 um 12:32

[Zitat von Marsk](#)

Übrigens:

Der Touareg läuft nach Einbau der neuen ELV (113€) und Codierung beim Händler (60€ Incl. Autowäsche und Weihnachtsgeschenk) wieder einwandfrei.

Hallo Marius,

ich habe gerade das gleiche Problem - ich weiß dir war vor Ewigkeit. Aber wenn doch kannst Du es sehen, kannst Du mir mehr über die Codierung sagen, bitte. Ich kann auch selbst den 4H0905852B aus- und einbauen. Wer hat dir aber vor dem Einbauen Codierung durchgeführt. Jemand sagte mir, sowas macht nur VW, Audi.

Gruß

Marius