

Sporadischer Ausfall der Zentralverriegelung

Beitrag von „TouaregDD“ vom 1. Februar 2023 um 23:48

Könnte laut SSP298 an einer schlechten Bordnetzatterie* liegen.

* (unter dem Fahrersitz).