

# **Sporadischer Ausfall der Zentralverriegelung**

**Beitrag von „TouaregDD“ vom 1. Februar 2023 um 23:48**

Könnte laut SSP298 an einer schlechten Bordnetzbatteie\* liegen.

\* (unter dem Fahrersitz).