

Probleme mit Xenon-beleuchtung

Beitrag von „De Bayer“ vom 3. Februar 2023 um 08:31

Hallo zusammen,

bei mir ist es die linke Seite an der sich die Birne verabschiedet hat, nach der Auswechslung durch den örtlichen VW-Händler

dauerte es nicht lange bis die neue Birne seinen Geist aufgab. Bei der Kontrolle wurde ein Wackelkontakt gefunden und mir bestätigt das beim ersten mal definitiv die Birne defekt war. Man habe an einem Stecker etwas nachgearbeitet und hofft das mir dadurch eine Auswechslung des Scheinwerfers erspart bleibt (ca. 2000 €). Dieses Teil mit dem Stecker wäre einzeln nicht zu bekommen und man müsste einen neuen Scheinwerfer einbauen.

Zur Zeit brennt die Birne beim Start verspätet und die Kontrolllampe leuchtet kurz danach auf. Anschliesend schaltet sich die Birne wieder ein, mal früher oder später. Manchmal brennt sie auch vom Start an,

Kann mir jemand erklären wie diese Sachen zusammenhängen: Scheinwerfer Brenner Vorschaltgerät Steuergerät und deren Verbindungen?

Wo sitzen diese Bauteile und ist es wirklich von Nöten den Scheinwerfer zu tauschen?

LG Ulli