

# Türgriff rausprogrammieren Kessy

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 3. Februar 2023 um 17:00**

Hallo, mein dicker hatte laut VCDS die Glühkerzen defekt. In diesem Zuge hat mein Kollege den Wagen an VCDS gegangen und alle Fehler gelöscht.

Zack ging auf einmal wieder mein Keyless go System :-). Sobald allerdings der Fehler kommt, funktioniert es nicht mehr.

Hat hier jemand eine Lösung ohne den Türaußengriff zu wechseln ?

00192 - Sensor für Türaußengriffberührung hinten links (G417)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 163

Danke!