

Touareg 2.5 TDI will nicht mehr

Beitrag von „pe7e“ vom 9. Februar 2023 um 17:47

Hallo Patrick,

nachdem so viel Neu ist, ist es schwer zu sagen, was daran defekt ist. Es kann nämlich ziemlich viel zu deiner Ursache führen.

Als Beispiele:

KW Sensor - wenn der neue KW Sensor defekt ist, dann bleibt der Ofen aus

Kabelbaum Glühkerzen - wenn defekt (Steckverbindung oder Kabelbaum selbst), dann tut er sich extrem schwer

Tandempumpe - wenn defekt dann kein Sprit

Ich würde Stück für Stück jedes von dir ersetzte / überholte Bauteil prüfen und die jeweils dazugehörigen Werte beim Anlassversuch beobachten.

Was auch helfen testweise kann - LM abziehen (vielleicht hat der einen Hack) - dann nimmt er für viele Systeme Standardwerte

Gruß Peter