

Kein Strom auf 1 Einspritzbank beim Gas geben

Beitrag von „coala“ vom 16. Februar 2023 um 15:37

[Zitat von dancav](#)

[...] 1 Injektor wurde gewechselt.

Nun habe ich das Problem, dass wenn man Gas gibt, dass kein Strom auf der gesamten linken Bank kommt.

Die war auch so vor dem Injektorenwechsel. [...]

Servus Daniel,

ich kann dem nicht so recht folgen. Was genau meinst du den mit "kein Strom"?

Grüße

Robert