

AGR Problem

Beitrag von „jany“ vom 20. Februar 2023 um 13:10

Moin Martin,

hab ich selber gemacht und Fehler war vorher identisch.

Im Nachgang hab ich nun festgestellt, dass auch meine Saugrohrklappen im Eimer sind. Auf der rechten Zylinderbank ist sogar der Hebel von der Saugrohrklappenwelle "rausgefallen". Hab neue von Fa. PMG Saugrohrtechnik im Zulauf, die morgen eintreffen sollen.

Wird morgen nach der Arbeit noch eingebaut.

Mal sehen ob das einen Einfluss auf das AGR hat und die Fehlfunktion ggf eine Fehlinterpretation des ECU ist.

Grüße Jany