

Böses Erwachen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. März 2005 um 18:42

Hallo an Alle, mein T-Reg ist zurück!

Neue Batterie und neue Software aufgespielt. Laut Aussage vom 😊 wurde vor der Installation ein Ruhestromverbrauch von 600 mA gemessen 😱. Jetzt soll es unter 40 mA sein.

Mal sehen, wie es sich entwickelt. Einen schönen Abend und bis bald, Stephan