

# **Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab**

**Beitrag von „pe7e“ vom 25. Februar 2023 um 09:19**

Hi,

doch die 7L Anleitung hilft weiter. Vermutlich ist nur ein Restdruckhalteventil defekt. Sicherheitshalber würde ich beide Tauschen. Der Kompressor stribt irgendwann an diesem Fehler da er ständig nachpumpen muss. Der Ventilblock ist da unempfindlicher...

Gruß Peter