

# **Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab**

**Beitrag von „Tessi“ vom 25. Februar 2023 um 09:27**

Okay das ist schon mal sehr gut ..

Die Restdruckhalteventile sind aber die an den Federn oder ?

Beim 7L konnte man die ja immer schön sehen.

Die sollten eigentlich beim Termin getauscht worden sein. Oder muss man in dem Fall die vorderen auch am besten tauschen ?