

Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab

Beitrag von „pe7e“ vom 25. Februar 2023 um 09:32

Hi,

die hinteren reichen.

Die vorderen muss man nicht tauschen wenn der Wagen sich hinten absenkt.

Sie sind ganz oben am Federbein.

Zur Sicherheit würde ich die Leitungen auf Dichtigkeit prüfen (Spray + Druck im System...).

Gruß Peter