

Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab

Beitrag von „pe7e“ vom 25. Februar 2023 um 09:52

Hi,

vielleicht ist es besser wenn du eine andere Werkstatt nimmst. Wenn der hinten unten ist, dann ist hinten meist auch der Fehler. Haben die den Kompressor und den Vetilblock geprüft oder nur auf Verdacht getauscht?

Klingt für mich alles sehr laienhaft...

Die RDHV sind als Problemkind beim Touareg bekannt. Das ist das erste was man bei so einem Fall wechselt...

Gruß Peter