

# Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab

**Beitrag von „Tessi“ vom 25. Februar 2023 um 10:04**

danke Robert,

Ja werde am Montag die Info mit anfügen bezüglich der Undichtigkeit und das sie auch die Federbeine checken sollen und die neuen Ventile ..

hoffe mal das sie das Leck finden ..

Eigentlich müsste ich was mit dem Hänger fahren .. traue ich mich aber im Moment nicht aus Angst das der Kompressor dann wieder kaputt geht ☹☹