

# **Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab**

**Beitrag von „pe7e“ vom 25. Februar 2023 um 10:06**

Hi,

Laienhaft weil die auf Dichtigkeit und Funktion prüfen sollten.

Wie Robert (und ich) geschrieben haben: Es kommen nur die RDHV hinten und die Leitungen samt Verbindungsstellen dort hin in Betracht... Mindestens eins davon ist nicht 100% OK. Das muss jede Werkstatt wissen - steht in Handbüchern etc drin...

Gruß Peter