

# Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab

**Beitrag von „Tessi“ vom 25. Februar 2023 um 10:40**

Hi Peter ,

Sie haben ja die Dichtigkeit mit dem Lecksuchspray geprüft deswegen sind sie ja auch ratlos.

Und ich konnte gestern Nachmittag niemanden mehr von dort sprechen.

Die Restdruckhalteventile hab ich aus der Erfahrung vom 7L jetzt obwohl keine Fehler zu sehen waren tauschen lassen.

das war von mir aus profilaktisch ..

Wenn Ihr sagt da muss ein Leck sein, hilft das ja vielleicht schon mal dann müssen sie halt noch mal alles durchprüfen..

wenn es wirklich nicht durch was anderes kommen kann.

Hmm

Mal 'ne Frage vom mir zum Verständnis. Wenn der Wagen im HebebühnenModus steht würde dann auch Luft entweichen ?