

Scheibenwischer wischt nicht mehr/ohne Funktion.

Beitrag von „Eriks Fuhrpark“ vom 27. Februar 2023 um 15:56

Guten Tag liebe Community,

da das Thema schon seit Jahren nicht mehr behandelt wurde, ich aber vermehrt von Zuschauern und Bekannten gehört habe, dass viele Touareg-Fahrer dasselbe Problem haben, möchte ich diesbezüglich ein Reparatur-Video veröffentlichen. (Youtube)

Es geht um einen blinden Spot in der Windschutzscheibe. Meist ist die rechte Seite betroffen. Hier liegt das Wischerblatt nicht mehr 100% auf der Scheibe und wischt diese nicht mehr sauber/trocken. Resultierend: Beifahrer haben bei Regen keine klare Sicht und der Fahrer ebenso eingeschränkt. Wenn der Bereich der nicht mehr gewischt wird, groß genug ist, spinnt ebenso der Regensensor, weil der nicht mehr freigewischt wird.

Das Problem liegt am Wischerarm selbst, dieser schlägt an beiden Umlenkungen aus und ebenso verliert die Feder an Zugkraft. Ab 2008 soll das Problem erkannt und behoben worden sein.

Da ein neuer Wischerarm so nicht mehr zu besorgen ist, habe ich diesen selbst repariert. Anschließend habe ich das verfilmt und ein Video darüber auf Youtube veröffentlicht.

Was dafür benötigt wird.

- Abzieher (Um den Wischerarm zu demontieren).
- Gasbrenner (Um den Wischerarm auf temp. zu bringen).
- Schraubstock (Um den Wischerarm zu fixieren).
- Dosenlack - Schwarz Matt (Um die erwärmte Stelle zu versiegeln).

Um zu schauen, wie ich den Wischerarm repariert habe, schaut euch am besten das Video dazu an.

<https://www.youtube.com/watch?v=uFRm3o2lo5M>

Ich hoffe ich kann damit möglichst viele Leute weiterhelfen. Denn diese 'Kleinigkeit' ist so schnell behoben, schränkt einen und erst recht den Beifahrer aber dermaßen ein.