

# Ventildeckel oder Abgaskrümmmer

**Beitrag von „macko“ vom 28. Februar 2023 um 09:32**

Servus Bennet,

ich wäre vorsichtig mit der Vermutung Krümmerdichtung...

Ich würde zu 99% behaupten, dass es eine defekte Kupferdichtung des Injektors ist. Es gibt Überströmkanäle, die genau oberhalb des Krümmers enden. Ich musste die Kupferdichtungen mittlerweile auf beiden Zylinderbänken erneuern.

Optisch sah es genauso aus wie bei Dir.

Gruß

Marco