

Keine Audiokabel im Stecker Touareg 2005

Beitrag von „MartinXT“ vom 28. Februar 2023 um 14:59

Ja das ist so.

Ich habe eine einfache Lösung gefunden.

Die Kleinen Pins Audio Lo L /Lo R und Masse am Touareg Stecker auf chinch legen und diese mit Chinch Ausgang vom Radio verbinden und fertig alles geht.