

Touareg 2.5 TDI will nicht mehr

Beitrag von „ratte321“ vom 7. März 2023 um 13:59

Na hallo

Hattest du den Motor für diese Aktion ausgebaut gehabt ?

Stimmen die Werte vom Nockenwellensensor ?

Sauber abgesteckt war bei der Aktion gewesen oder ?