

# Touareg 2.5 TDI will nicht mehr

**Beitrag von „ratte321“ vom 7. März 2023 um 14:02**

Ahh Motor war ausgebaut.

Ist der Kurbelwellensensor wieder angesteckt worden ?

Funktioniert er noch ?