

Touareg 2.5 TDI will nicht mehr

Beitrag von „ratte321“ vom 7. März 2023 um 14:02

Ahh Motor war ausgebaut.

Ist der Kurbelwellensensor wieder angesteckt worden ?

Funktioniert er noch ?