

Lenkung defekt, Fahrzeug abstellen. Touareg 7P 2011 239 PS

Beitrag von „Micha1234“ vom 11. März 2023 um 09:57

Update: Auto ist wieder da.

Es wurde nur das ELV getauscht "Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393)"

Habs mit VCDS verifiziert. Das Teil hat eine andere Seriennummer. Das Lenkrad Steuergerät ist gleichgeblieben. "Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)"

VW musste das mit 120A Ladegerät und Verbindung nach Wolfsburg freischalten. Hat rund 100 Euro gekostet.

Am Ende standen knapp 950 Euro von der Freien Werkstatt für alle Posten auf der Rechnung.

Wenn man sich das zutraut, kann man das ELV selbst wechseln und dann via ADAC zum VW Handler schleppen lassen. Dann wird man mit rund 250 Euro hinkommen (150€ ELV - Bauteil: J764 ELV MLB H60 0046)

[DIDI](#) - geht bei mir auch - wusste ich aber nicht ;-=