

Luftfederung 7L, Fahrzeug steht hinten zu hoch

Beitrag von „Derrick“ vom 13. März 2023 um 11:20

Hi,

Restdruckhalteventile kann sein.

Bei uns war es der Ventilblock, der die Luft nicht mehr abgelassen hat.

Der Kompressor hat auch nochmal so ein Ablassventil, wenn das hängt lässt er die Luft auch nicht ab.

Gruß Stefan