

# Bremswirkung vorne einseitig

**Beitrag von „celica1992“ vom 17. März 2023 um 13:48**

Nachdem mein Touareg jetzt 3 Wochen in der VW-Werkstatt war, habe ich ihn heute zurückerhalten.

Die haben ihn sogar nach Hause geliefert.

Folgendes wurde auf 100% Kulanz repariert:

1. Nebelschlussleuchte, da wurde die Platine mit der LED-Birne erneuert.
2. linker Bremsattel vorne, waren die inneren 2 Kolben nicht mehr gängig, es wurde ein neuer Bremsattel verbaut.
3. Heizung der Kamera in der Frontscheibe war defekt, nach langem Hin und Her wurde doch eine neue Frontscheibe

verbaut, da der Tüv es bei der Nachprüfung wieder bemängelt hatte und der Fehler laut Diagnosegerät schon seit

24000km vorhanden war. Hatte bloss noch keiner gemerkt

4. Keyless war ohne Funktion, hier hatte sich im Kofferraum eine Steckerverbindung gelöst, wahrscheinlich war die nie

richtig eingeklickt gewesen.

5. Neue Ventildeckeldichtung eingebaut, nach dem man 2x vergeblich versucht hat, die Injektoren auf der rechten Seite

abdichten, hat man jetzt festgestellt, das die Ventildeckeldichtung undicht war.

Mein Touareg ist EZ 2017 war 3 Monate aus der Garantie und hat 51000km runter.