

Bremswirkung vorne einseitig

Beitrag von „coala“ vom 17. März 2023 um 14:13

[Zitat von celica1992](#)

[...] Heizung der Kamera in der Frontscheibe war defekt, nach langem Hin und Her wurde doch eine neue Frontscheibe verbaut [...]

Servus,

ich hoffe, das hast du nur falsch verstanden. Das Heizelement für die Kamera sitzt nämlich mitnichten in der Scheibe, sondern ist im Gehäuse der Kamerahalterung verbaut. Und um die zu tauschen, muss weder die Windschutzscheibe ausgebaut, geschweige denn ersetzt werden.

Grüße

Robert