

Bremswirkung vorne einseitig

Beitrag von „celica1992“ vom 17. März 2023 um 19:11

Die genaue Bezeichnung vom Fehler war: Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent-
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus-permanent