

# **Bremswirkung vorne einseitig**

**Beitrag von „celica1992“ vom 17. März 2023 um 19:11**

Die genaue Bezeichnung vom Fehler war: Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent-  
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus-permanent