

# Neuer Xenon Scheinwerfer leuchtet nicht

Beitrag von „Andes130279“ vom 17. März 2023 um 19:21

Hallo Touareg Freunde,

zum TÜV musste ich den linken Scheinwerfer tauschen. Touareg 2005, V8 Benzin, einfacher Xenonscheinwerfer ohne Kurvenlicht.

Da mir das Originalteil deutlich zu teuer ist, habe ich mich im Aftermarket bedient und einen Valeo Scheinwerfer gekauft. Vorher von einem Taiwanesischen Hersteller, dieser ging jedoch nach dem Einbau nicht. Daher habe ich diesen wieder zurückgeschickt.

Nun habe ich den Valeo eingebaut, Steuergerät vom alten Scheinwerfer übernommen, und dieser leuchtet auch nicht. Muss hier irgendwas berücksichtigt werden? Kann doch nicht sein das nur ein "Originalteil" funktioniert.

Scheinwerfer alt: 7L6 941 017 BG

Scheinwerfer neu Valeo Nummer 088397

Danke für Tipps und Ratschläge.