

Kombiinstrument ausgefallen, Lenkradtasten ohne Funktion. Kühlerlüfter läuft sobald Zündung an

Beitrag von „coala“ vom 19. März 2023 um 14:18

[Zitat von Sterni](#)

[...] Fußraum Fahrerseite leicht feucht [...]

Servus Max,

vielleicht hast du es schon selber gefunden, aber dennoch der Hinweis, dass unter der Dämmmatte Kabelstränge samt el. Verbindern verlaufen. Da gibt es dann bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung gerne Korrosionserscheinungen, die unterschiedlichste Unleidlichkeiten nach sich ziehen können.

Diese Stelle würde ich zunächst kontrollieren und dann auch schauen wo das Wasser herkommt,

Hier mal ein [Link](#) zu einem der Themen, die sich damit befassen. Mit den Suchbegriffen "Wasser" und "Fußraum" findest du noch mehr hierzu.

Grüße

Robert