

# Kombiinstrument ausgefallen, Lenkradtasten ohne Funktion. Kühlerlüfter läuft sobald Zündung an

Beitrag von „coala“ vom 19. März 2023 um 18:07

## [Zitat von Sterni](#)

[...] Ich kann den ersten Beitrag leider nicht (mehr) editieren, daher hier noch ein Nachtrag bezüglich aktueller Probleme: [...]

Guckst du: [Warum kann ich meine eigenen Beiträge nicht mehr bearbeiten?](#)

## [Zitat von Sterni](#)

[...] Sind weiter oben Richtung Haubenzug noch weitere clevere Crimpverbindungen seitens VW verbaut? [...]

Servus Max,

im fraglichen Bereich (das Wasser wird ja irgendwo von oben eintreten) gibt es noch eine Sicherungsbox und eine Relaisbox. Dazu sitzt in Lenksäulennähe das Steuergerät für Zugangs- und Startberechtigung, das Bordnetzsteuergerät, sowie das Gateway. Da gibt es also einige Möglichkeiten, je nachdem welchen Weg sich das Wasser eben gesucht hat.

Grüße

Robert