

# Fehler Fahrwerk nach Reifenwechsel

Beitrag von „Mrs.Blossom“ vom 30. März 2023 um 19:00

Hallo zusammen,

unmittelbar nach dem Reifenwechsel im Oktober ist bei meinem Fahrzeug die Fehlermeldung „Stop Fehler Fahrwerk Werkstatt“ aufgetreten.

Laut Aussage der Werkstatt steht dies nicht im Zusammenhang mit dem Reifenwechsel.

Es ist leider ein unglücklicher Zufall.

Es folgten zwei Versuche der Werkstatt, den Fehler zu beheben. Das Auslesen brachte kein Ergebnis. Der Meister vermutete ein elektronisches Problem, doch auch der Systemneustart, durch Abklemmen der Batterie, führte nicht zur Behebung des Fehlers.

Als nächste Instanz wurde das Fahrzeug zum Hersteller gebracht, um mit anderen Gerätschaften auslesen zu können. Auch hier gab es kein Ergebnis. Nur das Angebot, für 600€ eine weitere Fehlerdiagnose durchführen zu lassen.

Für eine Diagnose ist mir das zu teuer.

Hat jemand eine Idee was man jetzt machen könnte?

Der Touareg steht seit dem Reifenwechsel bei normalem Höhenniveau hinten rechts höher. Beim Hochfahren blinkt die dritte Stufenanzeige, er fährt bis zur vierten Stufe hoch und nicht bis zur letzten (fünften) Stufe. Wenn er hochgefahren ist, fällt nicht wirklich auf, dass er „hinkt“.

Vielen Dank für eure Antworten.