

Fehler Fahrwerk nach Reifenwechsel

Beitrag von „coala“ vom 30. März 2023 um 19:26

Servus,

da ist die Werkstatt sicher tatsächlich unschuldig, wenn man nun nicht gerade eine mechanische Komponente beschädigt hat, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Alle drei Generationen des Touareg sind auch immun gegen anschließende Fehlermeldungen, falls mal die Aktivierung des Wagenhebermodus vergessen wurde.

Wir haben hier im Forum ein PDF, in welchem Ratschläge zur Fehlereingrenzung zu finden sind und auch ein Link zu einem passenden Thema. Das findest du [hier](#).

Die Thematik, dass eine Seite pro Achse höher steht, könnte an einem defektem Restdruckhalteventil liegen, ebenso aber auch an einem defekten oder dejustierten Niveausensor. Mir riecht das aber am ehesten nach Restdruckhalteventil. Am besten mal prüfen lassen gemäß Anleitung im PDF.

Grüße

Robert