

PDC hinten defekt

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. März 2023 um 22:31

Hallo Peter

Ich gehe davon aus, dass einer Deiner Sensoren gerade so langsam aber sicher stirbt.

War bei mir ähnlich, hat erst sporadisch angefangen mit mal nem Spontanausfall, das hat sich mit der Zeit gesteigert über ne Spontanfunktion bis zum Totalausfall.

Der Fehlerspeicher gibt Auskunft darüber, welchen Sensor der **Touareg** gerne neu hätte, wie es beim Fehlerspeicher des Touran aussieht, weiss ich nicht.

Viel Erfolg