

Fehler Fahrwerk nach Reifenwechsel

Beitrag von „Mrs.Blossom“ vom 2. April 2023 um 16:11

Hallo Robert,

gestern konnte ich meinen Touareg aus der Werkstatt abholen. Die Fehlerauslesung beim Hersteller brachte leider keine Ergebnisse. Dennoch erhielt ich eine Rechnung in Höhe von 350€.

Nun steht der Wagen nicht nur hinten rechts, sondern auch noch vorne rechts oben. Ich habe versucht ihn hochzufahren, dabei ist die Fehlermeldung nun auch nach kurzer Zeit beim Hochfahren aufgetaucht. Das Runterfahren klappt überhaupt nicht mehr, dabei erfolgt die Meldung bereits innerhalb kürzester Zeit.

Nach dem ich das von dir empfohlene Tutorial von ICK durchstöbert habe, war ich relativ sicher, dass die Restdruckventile die Ursache für die Schräglage sind. Die neuen Umstände stellen mich vor neue Fragen, denn weder hat meine Werkstatt, noch der Hersteller die Ursache gefunden.

Hat jemand einen guten Rat?