

# Erfahrungen MOST Adapter

**Beitrag von „DerMorris“ vom 7. April 2023 um 15:20**

Genau, das Verstärkergehäuse der Endstufe von Hifonics. Er ist schon etwas älter, aber noch voll funktionstüchtig. Chinchbuchsen gehen auch alle.

Ich habe jetzt mal alle Kabel "richtig" verlegt, dass der Innenraum schöner aussieht, jetzt habe ich das Problem zum Glück nicht mehr mit dem Verstärkergehäuse. ☐☐

Vielleicht war eine Induktionsspannung gegeben, da die ganzen Kabel recht nah an der Endstufe lagen?

Ja, ich mache diesmal einen Termin für nächste Woche bei einem anderen Spezialisten, hoffentlich ist er auch ein Experte auf diesem Gebiet ☐☐

Sollte sich bezüglich des DC-Modus noch was ergeben, teile ich dies mit, falls nicht, fahre ich weiter so mit der Signalerkennung

Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe!