

Saugrohrklappenventil

Beitrag von „Arne“ vom 11. April 2023 um 19:36

Moinsen, ich habe während der Fahrt Ausfälle beim turbo. Nach Neustart fährt er wieder. Turbo ist erst 8000km gelaufen, Schläuche sehen in Ordnung aus. Beim auslesen zeigt er fehlercode 19560 saugrohrklappenventil Kurzschluss nach plus an. Doof nur das es mit Unterdruck funktioniert und kein Strom anliegt. Weitere Fehler 16683 ladedruck und 18027 glührelais fehlerhaft. Relais ist bestellt kann mir allerdings nicht vorstellen das dies die Ursache ist.

Hoffe jemand von euch hat eine Idee was die Ursache sein kann.

Gruß Arne