

MKL/Zündspule an/aus ACC Ausfall ??

Beitrag von „Bergheimer“ vom 18. April 2023 um 10:08

Moin,

falls Du hier diesen Thread selbst noch nicht gefunden hast, was zum

Aufwärmen...

Thema

[V10 Tdi Fehler P1953 Turbolader-Steuergerät 2 Komponente defekt](#)

Hallo zusammen, leider macht unser Pannen Touareg wieder mal Probleme bzw. eigentlich durchgehend immer 😞

Na jedenfalls wurden unter anderem auch die Turbo gegen generalüberholte gewechselt - da der T manchmal stark geraucht hat und oftmals keine Leistung. Es war auch der Fehler P1953 im Speicher Turbo Steuergerät 2 defekt...

Also alte Turbe zurück und generalüberholte inkl. Prüfprotokoll rein. (Die alten Turbo waren auch mechanisch relativ am Ende mit relativ viel Spiel und tw. Schäden an den...

Hotred

25. Juli 2017 um 09:40

VG

didi