

# Ominöse Halterungen?

**Beitrag von „coala“ vom 23. April 2023 um 21:19**

Servus Sascha,

da fehlt die Unterbodenverkleidung. Wurde wohl demontiert und nicht wieder angebaut.

Grüße

Robert