

Getriebeölkühler Anschluss

Beitrag von „pe7e“ vom 24. April 2023 um 18:44

Hi, ja das ist normal. Schau mal in der Anleitung vom Getriebespülen hier im forum. Da habe ich genau das Foto gepostet. Der untere Anschluss steht immer so komisch raus.

Dennoch scheint bei dir die Dichtung defekt zu sein.

Gruß Peter