

Wasser hinter dem Radlauf links

Beitrag von „Cornhulio1980“ vom 25. April 2023 um 14:21

Moin zusammen,

mein T hat hinter dem Radlauf des linken Hinterrades immer eine Wasserpfütze. Da ich das Kondenswasser der Klima an dieser Stelle ausschließe (oder irre ich?) frage ich mich nun, ob das normal ist? Oder kann das vom Entfeuchter des Liftfederfahrwerks kommen?

Besten Dank schon mal!

Grüße

Sascha